



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района

Санкт-Петербург, ул. 3-я Советская, д. 50/3, тел 602-14-96

**Предписание № 2-25-152/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 58 Центрального района Санкт-Петербурга) ИНН 7825426000

полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения ОНДПР Центрального района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 2-25-152 от 12.03.2018 года., ст. 6, 6¹ Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 02.04.06 апреля 2018 г. старшим инспектором ОНДПР Центрального района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Голышкиной Марией Николаевной проведена плановая выездная проверка в отношении объектов защиты – здания детского дошкольного образовательного учреждения, расположенного по адресу: 191167, г. Санкт-Петербург, Конная ул., д. 32, литер А и помещений детского дошкольного образовательного учреждения, расположенных по адресу: 191144 г. Санкт-Петербург, Кирилловская ул., д. 1, литер А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа исполнительной власти, органа местного самоуправления)

Проверка проведена совместно с заведующим ГБДОУ детский сад № 58 Центрального района СПб – Вежлевой Ириной Евгеньевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии) лиц, участвовавших в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1		2	3	4
Конная ул., д. 32, литер А				
1.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390) п. 24	01.04.2019 г.	
2.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний	Правила противопожарного режима в Российской Федерации	01.04.2019 г.	

	ний пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний.	(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390) п. 24		
3.	Дверь лестничной клетки лестницы Л-2 на третьем этаже не имеет приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах.	Федеральный закон № 123-ФЗ п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2009 п. 4.2.7	01.04.2019 г.	
4.	Дверь лестничной клетки лестницы Л-2 на втором этаже не имеет приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Федеральный закон № 123-ФЗ п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2009 п. 4.2.7	01.04.2019 г.	
5.	Дверь лестничной клетки лестницы Л-2 на первом этаже не имеет приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Федеральный закон № 123-ФЗ п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2009 п. 4.2.7	01.04.2019 г.	
6.	Дверь лестничной клетки лестницы Л-1 на третьем этаже не имеет приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Федеральный закон № 123-ФЗ п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2009 п. 4.2.7	01.04.2019 г.	
7.	В лестничной клетке Л-1 допущено размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м радиаторы отопления не установлены на высоте более 2,2 метра или не размещены в нишах).	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Федеральный закон № 123-ФЗ п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2009 п. 4.3.3	01.04.2019 г.	
8.	В лестничной клетке Л-2 допущено размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м радиаторы отопления не установлены на высоте более 2,2 метра или не размещены в нишах).	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Федеральный закон № 123-ФЗ п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2009 п. 4.3.3	01.04.2019 г.	
9.	В лестничной клетке Л-1, предназначенной для эвакуации людей как из надземных этажей, так и из цокольного этажа, не предусмотрен обособленный выход наружу цокольного этажа, отделенный на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Федеральный закон № 123-ФЗ п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2009 п. 5.2.7	01.04.2019 г.	
10.	В лестничной клетке Л-2, предназначенной для эвакуации людей как из надземных этажей, так и из цокольного этажа, не предусмотрен обособленный выход наружу цокольного этажа, отделенный на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Федеральный закон № 123-ФЗ п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2009 п. 5.2.7	01.04.2019 г.	
11.	Обустроенное в составе объекта класса Ф1.1 помещение пищеблока не выделено перегородками 1-го типа (заполнение	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.04.2019 г.	

	проемов в перегородках не противопожарное дверь не имеет предела огнестойкости EI 30, раздаточное окно не имеет заполнения E30.	Федеральный закон № 123-ФЗ п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 88, СП 4.13130.2013 п. 5.2.6		
12.	Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (комнаты 3, 12 пом. 2-Н, комната 1 пом. 1-Н согласно плана ПИБ).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390) п. 42 в)	01.04.2019 г.	
13.	Помещение пищеблока (комната 21 помещения 2-Н согласно плана ПИБ) не защищено установкой АПС (отсутствуют пожарные извещатели).	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Федеральный закон № 123-ФЗ п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83, СП 5.13130.2009 прил. А, п. А.4	01.04.2019 г.	
14.	Помещение мастерской расположенное в цокольном этаже не оборудовано АПС помещение 1-Н согласно плана ПИБ).	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Федеральный закон № 123-ФЗ п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83, СП 5.13130.2009 прил. А, таб. А.3, п. 9.1.2	01.04.2019 г.	
15.	Огнетушители на объекте расположены на высоте более 1,5 метра	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390) п. 480	01.04.2019 г.	
16.	В помещениях складского и производственного назначения не произведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130 (расчет категории не предоставлен).	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Федеральный закон № 123-ФЗ п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, СП 4.13130.2013 п. 5.1.2	01.04.2019 г.	
17.	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского и производственного назначения обозначения их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390) п. 20	01.04.2019 г.	
Кирилловская ул., д. 1, литер А				
18.	Объект защиты класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 (помещения детского сада) не выделен в самостоятельный пожарный сектор при размещении в жилом здании.	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.3 ст.4; СП 4.13130.2013 п. 5.2.2.	01.04.2019 г.	
19.	Из группы, предназначенной для одновременного пребывания более 10 чел, расположенной на 1-м этаже, отсутствует второй эвакуационный выход	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.3 ст.4; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 1.13130.2009 п. 5.2.12.	01.04.2019 г.	
20.	Из группы, предназначенной для одно-	Технический регламент о требо-	01.04.2019 г.	

	временного пребывания более 10 чел, расположенной на 2-м этаже (справа от центральной лестницы), отсутствует второй эвакуационный выход	ваниях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.3 ст.4; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 1.13130.2009 п. 5.2.12.		
21.	Из группы, предназначенной для одно-временного пребывания более 10 чел, расположенной на 2-м этаже (слева от центральной лестницы), отсутствует второй эвакуационный выход	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.3 ст.4; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 1.13130.2009 п. 5.2.12.	01.04.2019 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного Приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, в случае проведения расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки указанный расчет подлежит проверке в соответствии с пунктом 63 настоящего Административного регламента. Противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, считается исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнение в полном объеме данного мероприятия; 2) исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона N 123-ФЗ; 3) наличие расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения ОНДПР
Центрального района УНДПР ГУ МЧС России
по г. Санкт- Петербургу Голышкина М.Н. _____
«06» апреля 2018 г.



Предписание для исполнения получил:

Заведующий ГБДОУ детский сад № 58 Центрального района СПб – Вежлева И.Е., на основании устава.

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

«06» апреля 2018 г. _____